



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 13 ноября 2025 года

Skoda RAPID, 2020

VIN: XW8AC4NH6LK125499

Номер кузова:

XW8AC4NH6LK125499

Номер двигателя: CWV 766851

Год выпуска: 2020

Мощность: 110 л.с.

Предыдущие госномера:

M229AK797

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не найдены сведения о владельцах

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 6 записей в истории эксплуатации

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

i **Не найдены сведения о владельцах**

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

17 ноября 2020 года в 16:47

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Skoda RAPID — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

14 мая 2021 года в 18:49

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Skoda RAPID — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

6 июля 2022 года в 09:44

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Skoda RAPID — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

4 февраля 2021 года

Стоимость ремонта: 80 010 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 3 ₽

Стоимость механических работ: 4 ₽

Стоимость запасных частей: 80 003 ₽

Общая стоимость: 80 010 ₽

Окраска новой детали

Облицовка бампера покраска новая деталь

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Замена

Облицовка бампера передняя

Вентиляционная решетка передняя

Облицовка бампера переднего правого

Направляющая правая бампер передний

Фара правая в сборе

Противотуманная фара правая

Крыло переднее правое

Крепление нижнее крыло переднее правое

Подкрылок передний правый

Замковая панель передняя

Колесный диск передний правый

Колёсный колпак передний правый

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Облицовка бампера передняя - заменить

Фары - обе - снятие/установка

Фару переднюю правую заменить (снята)

Фара - отрегулировать

Рамка радиатора передняя - снятие/установка

Замковая панель передняя - заменить (снята)

Крыло переднее правое - снятие/установка

Крыло переднее правое - подогнать

Кронштейн крыла передний правый снятие/установка

Диск/шина колеса переднего правого - замена

Антикоррозийная обработка

Кузовные детали антикоррозийная защита

Крыло переднее правое антикоррозионная защита

Крыло переднее правое обработка полостей

5 февраля 2021 года

Стоимость ремонта: 35 796 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 220 ₽

Стоимость механических работ: 250 ₽

Стоимость запасных частей: 35 326 ₽

Общая стоимость: 35 796 ₽

Окраска новой детали

Облицовка бампера покраска новая деталь

Замена

Облицовка бампера передняя

Фара правая в сборе

Замковая панель передняя

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Облицовка бампера передняя - заменить

Рамка радиатора передняя - снятие/установка

Фары - обе - снятие/установка

Замковая панель передняя - заменить (снята)

Фару переднюю правую заменить (снята)

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 1 506 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 049 000 — 2 000 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 445 800 — 1 716 900 ₽

6 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 6 событий и 0 владельцев.



Посмотреть историю на сайте

ДТП

17 ноября 2020 • Данные о ДТП • Ярославская область

Расчет стоимости ремонта

4 февраля 2021 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

5 февраля 2021 • Audatex

ДТП

14 мая 2021 • Данные о ДТП • Ярославская область

ДТП

6 июля 2022 • Данные о ДТП • Ярославская область

ДТП

25 декабря 2023 • Данные о ДТП • Ярославская область

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.