

Паспорт технического состояния автомобиля

Данные автомобиля

Марка	Volkswagen	год выпуска	2021
Модель	Polo, VI	трансмиссия	Автоматическая
VIN	XW8ZZZCKZNG012873	тип привода	Передний
пробег а/м, км	79 358		

Комплектация автомобиля

подушки безоп.		датчик света		гидроусилитель	v	эл.с/п передние	v
ABS	v	датчик дождя		электроусилитель		эл.с/п задние	v
ESP	v	круиз-контроль		ткань	v	парктроники передние	
обогрев и рег. зеркал	v	климат		кожа		парктроники задние	
подогрев сидений	v	кондиционер	v	комбинированный		камера заднего вида	
подогрев рулевого колеса		центральный замок	v	люк/панорама		мультимедийная система	v
подогрев лобового стекла							

Техническое состояние автомобиля

Проверка Покупателем в присутствии менеджера отдела продаж КАН АВТО (заполняется совместно с покупателем)

№ пп		отсутствие недостатка*	наличие недостатка	Комментарий
1	Наличие запасного колеса			
2	Наличие штатного набора инструментов , домкрата			
3	VIN номер присутствует на всех деталях , на которых он должен быть указан			
4	Регулировка и обогрев наружных зеркал заднего вида (при наличии)			
5	Работоспособность стеклоподъемников			
6	Работоспособность мультифункционального рулевого колеса и звукового сигнала			
7	Освещение салона, в том числе подсветка приборов			
8	Внешнее освещение, в том числе аварийная сигнализация			
9	Работа и регулировка люка или панорамной крыши			
10	Система обдува/ обогрева/ кондиционирования салона (эффективность, регулировка)			
11	Работоспособность обогрева стекол/сидений			
12	Отсутствие индикации неисправности на панели приборов			
13	Работоспособность регулировки рулевой колонки			
14	Работоспособность механизмов стеклоочистителей, в том числе заднего (при наличии)			
15	Работоспособность омывателей стекол и фар			
16	Открытие / закрытие перчаточного ящика, отсеков для хранения			
17	Работоспособность ремней безопасности, фиксаторов ремней безопасности			
18	Работоспособность замков и механизмов открывание дверей, крыши багажника, лючка топливного бака, центрального замка			
19	Работоспособность стояночного тормоза			
20	Работоспособность панели приборов, в том числе одометра и счётчика суточного пробега, датчика уровня топлива			
21	Работоспособность мультимедийной системы, навигации			
22	Состояние аккумуляторной батареи			
23	Состояние колес автомобиля			

Согласно пп. 3.3 Договора купли продажи автомобиля с пробегом: При приеме Автомобиля до подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля Покупатель обязуется осмотреть Автомобиль на предмет соответствия комплектации, а также, поскольку автомобиль является бывшим в употреблении, на предмет наличия внешних повреждений (товарный вид): наличие трещин, пятен, сколов, потертой, царапин, а также иных недостатков (в том числе недостатков лакокрасочного покрытия), для обнаружения которых не требуется специального оборудования, и принять его на условиях настоящего Договора. Если при осмотре обнаружены повреждения или несоответствие комплектации Автомобиля условиям Договора, Покупатель должен немедленно, до подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля, заявить об этом Продавцу в письменной форме. В противном случае, Продавец вправе отказать от удовлетворения требований Покупателя об устранении недостатков, несоответствия комплектации, которые могли быть выявлены в ходе приемки Автомобиля. Подписание Покупателем акта приема-передачи Автомобиля без замечаний является безусловным доказательством того, что ему передан надлежащим образом укомплектованный, соответствующий требованиям настоящего договора и законодательства Автомобиль, в том числе с недостатками, присущими сроку его эксплуатации и году выпуска, т.к. автомобиль является бывшим в употреблении.

ПОКУПАТЕЛЬ:

С паспортом технического состояния ознакомлен до подписания Договора купли-продажи Автомобиля с пробегом, претензий не имею, копию паспорта технического состояния на руки получил.

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ КАН АВТО :

Проверено на территории КАН АВТО (Информация предоставлена Покупателю до заключения договора купли-продажи)				
№ пп		отсутствие недостатка*	наличие недостатка	Комментарий
24	Фактический пробег Автомобиля не соответствует показаниям, зафиксированным на одометре **			
25	Состояние обивки сидений и коврик соответствуют возрасту и пробегу автомобиля	v		
26	Работоспособность сцепления (обеспечение плавного переключения)	v		
27	Управляемость автомобиля, реакция на поворотах рулевого колеса	v		
28	Отсутствие посторонних шумов и вибраций при движении	v		
29	Работоспособность круиз- контроля и системы ограничения скорости (при наличии)**	v		
30	Работоспособность датчиков системы помощи при парковке	-		
31	Работоспособность розеток, прикуривателя (при наличии)	v		
32	Блок управления не содержит информации об ошибках и неисправностей		v	
33	Уровень масла в двигателе	v		
34	Уровень масла в КПП (при наличии шупа)	-		
35	Уровень тормозной жидкости	v		
36	Уровень охлаждающей жидкости	v		
37	Уровень жидкости в системе усилителя руля	v		
38	Состояние системы охлаждения ДВС	v		
39	Состояние приводных ремней (визуальный осмотр)	v		
40	Замер компрессии двигателя		14.13.14.13.	

41	Системы турбонаддува (впускной коллектор, компрессор, интеркулер, патрубки подачи воздуха)	-		
42	Состояние передней подвески**	v		
43	Герметичность системы гидроусилителя рулевого управления	-		
44	Состояние рулевого механизма		v	
45	Состояние ШРУС и защитных кожухов	v		
46	Герметичность патрубков и уплотнителей трансмиссии	v		
47	Герметичность патрубков и уплотнителей двигателя	v		
48	Состояние задней подвески**	v		
49	Состояние системы выпуска отработанных газов (выпускной коллектор, катализатор-дожигатель отработанных газов, глушитель)	v		
50	Состояние несущих элементов днища	v		
51	Состояние топливной системы (визуальный осмотр)	v		
52	Работоспособность рабочей тормозной системы**		v	
53	Работоспособность трансмиссии, в том числе системы (АКПП , МКПП , РКПП , сцепление , раздаточная коробка , редукторы , кардан , муфта , привода (при наличии)**		v	
54	Работоспособность двигателя (внутреннего сгорания/электрического), в том числе его навесного оборудования и потребление масла сверх заявленной производителем нормы**		v	

* данный элемент является работоспособным и соответствует возрасту или пробегу автомобиля
** Согласно пп. 3.4 Договора купли продажи автомобиля с пробегом "...Продавец до подписания настоящего договора и передачи Автомобиля предупредил Покупателя о том, что проверка качества Автомобиля проведена Продавцом по внешним признакам..." и далее по тексту Договора.

Провести техническое обслуживание согласно паспорту технического состояния .

Перечень произведенных работ:

1.
2.
3.
4.
5.

№ п/п	Элемент	Информация об устраненных недостатках/кузовных работах
1	Заднее левое крыло	
2	Задняя левая дверь	
3	Передняя левая дверь	
4	Переднее левое крыло	
5	Переднее правое крыло	
6	Передняя правая дверь	
7	Задняя правая дверь	
8	Заднее правое крыло	Восстановлено
9	Дверь / крышка багажника	
10	Задняя панель кузова	
11	Передняя панель кузова	
12	Крыша	
13	Капот	
14	Левый порог	
15	Правый порог	
16	Левая стойка	
17	Правая стойка	
18	Передний левый лонжерон	
19	Передний правый лонжерон	
20	Задний левый лонжерон	
21	Задний правый лонжерон	
22	Ниша запасного колеса	

ПОКУПАТЕЛЬ:
С паспортом технического состояния ознакомлен до подписания Договора купли-продажи Автомобиля с пробегом, претензий не имею, копию паспорта технического состояния на руки получил.

_____ / _____ /

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК КАН АВТО :

_____ , Волынец А