



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 24 ноября 2025 года

Skoda OCTAVIA, 2021

VIN: XW8AC4NX9MH061318

Номер кузова:

XW8AC4NX9MH061318

Номер двигателя: DJK130075

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 395 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 0 км

Предыдущие госномера:
A351BY797

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ 1 владелец по ПТС — юридическое лицо

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 4 записи в истории эксплуатации

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

i 1 владелец по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

Период владения: 30 марта 2021 — н.в.

Срок владения: 4 года 9 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

22 августа 2024 года в 10:58

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Skoda OCTAVIA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

13 мая 2024 года

Стоимость ремонта: 13 855 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 11 785 ₽

Стоимость механических работ: 2 070 ₽

Общая стоимость: 13 855 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера передняя ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Фара противотуманная левая - снятие/установка

Фара противотуманная правая - снятие/установка

Решетка воздуховода передняя левая снятие/
установка

Решетка воздуховода передняя правая снятие/
установка

Решетка воздухозаборника передняя - снятие/
установка

Декоративная панель левая/правая бампера
переднего снятие-установка

Решетка радиатора - снятие/установка

Облицовка нижняя бампера переднего с установкой

21 сентября 2025 года

Стоимость ремонта: 63 993 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 010 ₽

Стоимость механических работ: 16 740 ₽

Стоимость запасных частей: 38 793 ₽

Общая стоимость: 63 993 ₽

Частичный ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка передняя ремонтная краска

Дверь задняя правая ремонтная краска

Облицовка бампера задняя ремонтная краска

Крышка багажника ремонтная краска

Боковина задняя левая ремонтная краска

Боковина задняя правая ремонтная краска

Замена

Эмблема передняя

Уплотнитель внутренний дверь задняя левая

Уплотнитель внутренний дверь задняя правая

Надпись производителя

Обозначение модели

Пленка боковина задняя левая

Пленка боковина задняя правая

Решётка отдушины левая

Решётка отдушины правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фирменная эмблема передняя - снятие/установка

Уплотнитель двери задний левый - снятие/установка

Уплотнитель двери задний правый - снятие/
установка

Накладка порога левая - снятие/установка

Облицовка порога правая - снятие/установка

Облицовка системы вентиляции задняя левая с
установкой

Облицовка системы вентиляции задняя правая
снятие/установка

Плётка боковины левая наклеить

Плётка боковины правой наклеить

Пленка боковины левая/правая - наклеить
дополнительная работа

Крышка передняя - снятие/установка

Облицовки облицовки под полом задние с
установкой

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Колпак буксировочной скобы задний с установкой

Спойлер бампера задний - снятие/установка

Светоотражатель задний - снятие/установка

Датчик/и системы парковки задний снятие/
установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Задняя крышка детали снять/установить

Лючок топливного бака - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Дверь задняя правая детали - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Мембрана клапана правая

Спинка сиденья задняя левая с установкой

Спинка сиденья задняя правая снятие/установка

Облицовка бокового багажника задняя левая -
снятие/установка

Облицовка бокового багажника задняя правая - снятие/установка

Облицовка багажника снятие/установка

Облицовка замковой панели задняя - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Кузовные детали антикоррозийная защита

Дверь задняя правая антикоррозионная защита

Боковина задняя левая антикоррозионная защита

Боковина задняя правая антикоррозионная защита

Уплотнитель двери задка/крышки багажника

Оба задних колеса - снятие/установка

Дверь задняя правая обработка полостей

Боковина задняя лакокрасочное обработка полостей

Боковина задняя правая обработка полостей

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 308 200 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 630 000 — 2 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 123 500 — 2 400 500 ₽

4 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 4 события и 1 владелец, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
30 марта 2021 — н.в.

Срок владения:
4 года 9 месяцев

Тип владельца:
Юридическое лицо

Первичная регистрация

30 марта 2021 • Пробег 0 км • Данные о регистрации

Расчет стоимости ремонта

13 мая 2024 • Audatex

ДТП

22 августа 2024 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

21 сентября 2025 • Audatex

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.