

Паспорт технического состояния автомобиля

Данные автомобиля

Марка	Skoda Rapid II (2019—2025) 1.6 MPI AT (110 л.с.)	год выпуска	2021
Модель	Rapid, II	трансмиссия	Автоматическая
VIN	XW8AC4NH3MK142763	тип привода	Передний
пробег а/м, км	36 847		

Комплектация автомобиля

подушки безоп.	v	датчик света		гидроусилитель		эл.с/п передние	v
ABS		датчик дождя		электроусилитель	v	эл.с/п задние	v
ESP		круиз-контроль	v	ткань	v	парктроники передние	
обогрев и рег. зеркал	v	климат		кожа		парктроники задние	
подогрев сидений	v	кондиционер	v	комбинированный		камера заднего вида	
подогрев рулевого колеса		центральный замок	v	люк/панорама		мультимедийная система	
Наличие штатного набора инструментов, домкрат	v	Наличие запасного колеса	v	Наличие второго ключа	v	Наличие секреток	
подогрев лобового стекла							

Паспорт состояния автомобиля

Проверка Покупателем в присутствии менеджера отдела продаж КАН АВТО ЭКСПЕРТ (заполняется вручную)

№ пп		отсутствие недостатка	наличие недостатка	Комментарий
1	VIN номер присутствует на всех деталях, на которых должен быть указан для данных моделей			
2	Регулировка и обогрев наружных зеркал заднего вида (при наличии)			
3	Работоспособность стеклоподъемников			
4	Работоспособность мультифункционального рулевого колеса			
5	Освещение салона, в том числе подсветка приборов			
6	Внешнее освещение, в том числе аварийная сигнализация			
7	Работа и регулировка люка или панорамной крыши			
8	Работоспособность обогрева стекол/сидений			
9	Система обдува/обогрева/кондиционирования салона (аффективность, регулировка)			
10	Отсутствие индикации неисправности на панели приборов			
11	Работоспособность регулировки рулевой колонки			
12	Работоспособность механизмов стеклоочистителей, в том числе заднего (при наличии)			
13	Работоспособность омывателей стекол и фар			
14	Открытие / закрытие перчаточного ящика, отсеков для хранения			
15	Работоспособность ремней безопасности, фиксаторов ремней безопасности			
16	Работоспособность замков и механизмов открывания дверей, крыши багажника, лючка топливного бака, центрального замка			
17	Работоспособность стояночного тормоза			
18	Работоспособность панели приборов, в том числе одометра и счётчика суточного пробега, датчика уровня топлива			
19	Работоспособность мультимедийной системы, навигации			
20	Состояние колес автомобиля, в том числе запасного колеса (при наличии)			
21	Состояние аккумуляторной батареи			
22	Работоспособность звукового сигнала			

Согласно пп. 3.3 Договора купли продажи автомобиля с пробегом: При приемке Автомобиля до подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля Покупатель обязуется осмотреть Автомобиль на предмет соответствия комплектации, а также, поскольку автомобиль является бывшим в употреблении, на предмет наличия внешних повреждений (товарный вид): наличие трещин, пятен, сколов, лотеростей, царапин, а также иных недостатков (в том числе недостатков лакокрасочного покрытия), для обнаружения которых не требуется специального оборудования, и принять его на условиях настоящего Договора. Если при осмотре обнаружены повреждения или несоответствие комплектации Автомобиля условиям Договора, Покупатель должен немедленно, до подписания Сторонами Акта приема-передачи Автомобиля, заявить об этом Продавцу в письменной форме. В противном случае, Продавец вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя об устранении недостатков, несоответствия комплектации, которые могли быть выявлены в ходе приемки Автомобиля. Подписание Покупателем акта приема-передачи Автомобиля без замечаний является безусловным доказательством того, что ему передан надлежащим образом укомплектованный, соответствующий требованиям настоящего договора и законодательства Автомобиль, в том числе с недостатками, присущими сроку его эксплуатации и году выпуска, т.к. автомобиль является бывшим в употреблении.

ПОКУПАТЕЛЬ:

С паспортом технического состояния ознакомлен до подписания Договора купли-продажи Автомобиля с пробегом, претензий не имею, копию паспорта технического состояния на руки получил.

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ КАН АВТО ЭКСПЕРТ:

Проверено на территории КАН АВТО ЭКСПЕРТ				
№ пп		отсутствие недостатка*	наличие недостатка	Комментарий
23	Работоспособность рабочей тормозной системы**	v		
24	Работоспособность круиз-контроля и системы ограничения скорости (при наличии)**	v		
25	Работоспособность датчиков системы помощи при парковке			
26	Работоспособность розеток, прикуривателя (при наличии)	v		
27	Уровень масла в двигателе	v		
28	Уровень тормозной жидкости	v		
29	Уровень охлаждающей жидкости	v		
30	Уровень жидкости в системе усилителя руля			
31	Замер компрессии двигателя		12/12/12/12/	
32	Состояние передней подвески**	v		
33	Состояние задней подвески**	v		
34	Герметичность системы гидроусилителя рулевого управления			
35	Состояние рулевого механизма	v		
36	Уровень масла в КПП (при наличии шупа)			
37	Состояние приводных ремней (визуальный осмотр)	v		
38	Состояние ШРУС и защитных кожухов	v		

39	Герметичность патрубков и уплотнителей двигателя	v		
40	Герметичность патрубков и уплотнителей трансмиссии	v		
41	Состояние системы охлаждения ДВС	v		
42	Состояние системы выпуска отработанных газов (выпускной коллектор, катализатор-дожигатель отработанных газов, глушитель)		v	
43	Система подачи топлива, (бензонасос, распределительные устройства и т.д.)	v		
44	Работоспособность трансмиссии, в том числе системы (АКПП , МКПП , РКПП , сцепление , раздаточная коробка , редукторы , кардан , муфта , привода (при наличии)**		v	
45	Работоспособность двигателя (внутреннего сгорания/электрического), в том числе его навесного оборудования и потребление масла сверх заявленной производителем нормы**		v	
46	Системы турбонаддува (впускной коллектор, компрессор, интеркулер, патрубки подачи воздуха и т.д.)			
47	Состояние обивки сидений, коврик, панелей салона, багажного отделения соответствует возрасту и пробегу автомобиля	v		
48	Управляемость автомобиля, реакция на поворотах рулевого колеса	v		
49	Отсутствие посторонних шумов и вибраций при движении		v	
50	Состояние топливной системы(визуальный осмотр)	v		
51	Состояние несущих элементов днища	v		
52	Работоспособность сцепления (обеспечение плавного переключения)			
53	Блок управления не содержит информации об ошибках и неисправностях	v		
54	Фактический пробег Автомобиля не соответствует показаниям, зафиксированным на одометре		v	

* данный элемент является работоспособным и соответствует возрасту или пробегу автомобиля

** Согласно пп. 3.4. Договора купли продажи автомобиля с пробегом "...Продавец до подписания настоящего договора и передачи Автомобиля предупредил Покупателя о том, что проверка качества Автомобиля проведена Продавцом по внешним признакам..." и далее по тексту Договора.

Рекомендации:

Пройти техническое обслуживание согласно паспорту технического состояния.

Перечень произведенных работ:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	


№ п/п	Элемент	Информация об устраненных недостатках/кузовных работах
1	Капот	
2	Переднее левое крыло	
3	Передняя левая дверь	
4	Левая боковина кузова (в том числе порог)	
5	Задняя левая дверь	
6	Заднее левое крыло	
7	Дверь / крышка багажника	Восстановлено
8	Заднее правое крыло	
9	Задняя правая дверь	
10	Правая боковина кузова (в том числе порог)	
11	Передняя правая дверь	Восстановлено
12	Переднее правое крыло	Восстановлено
13	Крыша	
14	Левая стойка	
15	Правая стойка	
16	Передний левый лонжерон	
17	Передний правый лонжерон	
18	Задний левый лонжерон	
19	Задний правый лонжерон	
20	Передняя панель кузова	
21	Задняя панель кузова	

ПОКУПАТЕЛЬ:

С паспортом технического состояния ознакомлен до подписания Договора купли-продажи Автомобиля с пробегом, претензий не имею, копию паспорта технического состояния на руки получил.

_____ / _____ /

МАСТЕР-ПРИЁМЩИК КАН АВТО ЭКСПЕРТ:

_____ /  /