



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 28 октября 2025 года

Volkswagen POLO, 2021

VIN: XW8ZZZCKZNG007527

Госномер: B162KH797

Номер кузова:

XW8ZZZCKZNG007527

Тип ПТС: Электронный

Номер СТС: 9937958716

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Ярко-синий

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 110 л.с.

Последний пробег: 95 000 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Были кузовные ремонты
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 1 владелец по ПТС — юридическое лицо
- ℹ 26 записей в истории эксплуатации
- ℹ 1 техосмотр
- ℹ Попал под отзывную кампанию
- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Пробег — 95 000 км
- ℹ 1 неоплаченный штраф

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 28.10.2025 15:07. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 1 владелец по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

Период владения: 29 октября 2021 — н.в.

Срок владения: 4 года

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

Название организации: ООО "АРВАЛ"

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

29 апреля 2022 года в 15:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


GAS GAS — другой участник

Повреждения

Правая часть передней части кабины

Левая часть передней части кабины

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

27 июня 2024 года в 16:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


другой участник

Повреждения

Правая часть передней части кабины

Левая часть передней части кабины

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

24 июля 2024 года в 19:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер, заднее левое крыло, задняя левая дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


KIA Ceed — другой участник

Повреждения

Передний бампер

переднее крыло правое

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

24 мая 2022 года

Стоимость ремонта: 71 306 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 13 320 ₽

Стоимость механических работ: 14 560 ₽

Стоимость запасных частей: 43 146 ₽

Общая стоимость: 71 306 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонт окраска

Ручка двери наружная задняя левая ремонт окраска

Бампер задний ремонт окраска

Окраска новой детали

Боковина левая окраска новая деталь

Запасная часть для частичной замены

Боковина задняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Направляющая левая бампера	Дверь задняя левая детали - снятие/установка
Защита боковина задняя левая	Уплотнитель двери задний левый - снятие/установка
Комплект клея окно боковое левое	Дверь задка снятие/установка
Обрезная нить	Светоотражатель задний левый снятие/установка
Очищающий раствор	Отражатель задний правый снятие/установка
Колёсный колпак задний левый	Спойлер бампера задний - снятие/установка
Боковина левая - детали снять	Фонарь номерной знак левый/правый - снятие/установка
Боковина левая - заменить	Багажная полка боковины левая снятие/установка
Боковина левая - детали установить	Облицовка верхняя внутренняя стойки левая снятие/установка
Резина двери задней левой снятие/установка	Облицовка нижняя средняя стойки левая с установкой
Дверь задняя левая - снятие/установка	Настил багажника снять/установить
Облицовка двери задней левой - снятие/установка	
Стекло окна двери задней левой - снятие/установка	

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Дверь задняя левая антикоррозионная защита

Боковина задняя левая антикоррозионная защита
Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей
Боковина лакокрасочное обработка полостей

30 июня 2023 года

Стоимость ремонта: 39 712 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 3 068 ₽

Стоимость механических работ: 3 602 ₽

Стоимость запасных частей: 33 042 ₽

Общая стоимость: 39 712 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Крышка багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонт окраска

Крышка багажника ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надпись задняя	Замок двери задка снятие/установка
Габаритный фонарь задний наружный правый	Светоотражатель задний левый снятие/установка
Габаритный фонарь задний внутренний правый	Отражатель задний правый снятие/установка
Надпись задняя замена	Спойлер бампера задний - снятие/установка
Задний фонарь внутренний правый снятие/установка	Бампер задний - снятие/установка
Дверь задка снятие/установка	Фонарь номерной знак левый/правый - снятие/установка
Задний фонарь внутренний левый снятие/установка	
Механизм привода замка задний - снятие/установка	

6 сентября 2024 года

Стоимость ремонта: 17 753 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 300 ₽

Стоимость механических работ: 10 800 ₽

Стоимость запасных частей: 2 653 ₽

Общая стоимость: 17 753 ₽

Ремонт

Дверь задняя левая отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонт окраска

Боковина задняя левая ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Защита боковина задняя левая

Антигравийный щиток боковой стенки задний

Колесо снятие/установка дополнительные работы

Колесо заднее левое - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Облицовка двери задней левой - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла задний внутренний
левый - снятие/установка

Направляющая окна задняя левая - снятие/установка

Ручка двери задняя левая - снятие/установка

Уплотнитель двери задний левый - снятие/установка

Фонарь задний левый - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 417 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 090 000 — 2 050 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 275 800 — 1 474 200 ₽

26 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 26 событий и 1 владелец, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

22 октября 2021 • Пробег 0 км • Дилер • Москва

Период владения:

29 октября 2021 — н.в.

Срок владения:

4 года

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

Название организации:

ООО "АРВАЛ"

Первичная регистрация

29 октября 2021 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Сервисное обращение

29 апреля 2022 • Пробег 12 555 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

ДТП

29 апреля 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

24 мая 2022 • Audatex

Регламентное ТО

2 июня 2022 • Пробег 15 323 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Инспекционный сервис с заменой масла ., Салонный фильтр заменить

Сервисное обращение

27 октября 2022 • Пробег 25 180 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

13 декабря 2022 • Пробег 30 586 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Инспекционный сервис с заменой масла ., Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить, Салонный фильтр заменить, 4 Свеча зажигания заменить, 2 Щётка стеклоочистителя снять и установить

Сервисное обращение

9 мая 2023 • Пробег 41 000 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

30 июня 2023 • Audatex

Визит на сервис

26 сентября 2023 • Пробег 49 128 км • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

29 февраля 2024 • Пробег 61 184 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Инспекционный сервис с заменой масла ., Салонный фильтр заменить, 4 Свеча зажигания заменить, Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить, Поликлиновой ремень снять и установить

Сервисное обращение

12 марта 2024 • Пробег 65 000 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

Сервисное обращение

2 апреля 2024 • Пробег 64 018 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

Сервисное обращение

27 июня 2024 • Пробег 71 952 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

ДТП

27 июня 2024 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

24 июля 2024 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

5 сентября 2024 • Пробег 76 523 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка кузова автомобиля, Инспекционный сервис с заменой масла ., Салонный фильтр заменить, Сервис по замене тормозной жидкости ., 2 Щётка стеклоочистителя снять и установить

Расчет стоимости ремонта

6 сентября 2024 • Audatex

Прохождение технического осмотра

17 сентября 2024

Данные о техосмотре

Пробег 78 859 км

Кузовной ремонт



18 ноября 2024 • Пробег 82 993 км • Дилер • Санкт-Петербург

Бампер з - с/у, Облицовка бампер з - заменить\r\n(бампер снят)\r\nпвкл: детали - переустановить, Подготовительные работы для окраски\r\n(пластик детали) (деталь/детали сняты)\r\n(деталь/и сняты)\r\n(соп, Окраска нов дет э s1 бампер з

Кузовной ремонт

18 ноября 2024 • Пробег 82 993 км • Дилер • Санкт-Петербург

Крышка п - с/у\r\nпвкл: форсунки с/у и\r\nпкрышка п отрегулировать, Шумоизоляция крышки п - с/у, Ветровое стекло заменить\r\nпвкл: рычаги стеклооч, решетку обтекатель\r\nпвнутри зеркало снять/устан., Отремонтировать капот, Подготовительные работы для окраски\r\nпступень s3 метал, пластик детали s3\r\n(деталь/и сняты), Рем окраска этап s3 капот

Кузовной ремонт

18 ноября 2024 • Пробег 82 993 км • Дилер • Санкт-Петербург

Колесо с/у доп работы, Колесо з л - с/у, Дверь з л - с/у, Облицовка двери з л - с/у, Упл опускного стекла з вну л - с/у\r\n(облицовка двери снята), Направляющая окна з л - с/у, Ручка двери з л - с/у, Уплотнитель двери з л - с/у, Фонарь з л - с/у, Подкрылок з л - с/у, Антигравийный щиток боковой стенки задн, Отремонтировать дверь з л, Отремонтировать боковина з л, Рем окраска этап s3 дверь з л, Рем окраска этап s3 боковина з л

Регламентное ТО

30 апреля 2025 • Пробег 91 627 км • Дилер • Санкт-Петербург

Инспекционный сервис с заменой масла ., Салонный фильтр замена, 4 Свеча зажигания заменить, Воздушный фильтр заменить, 2 Щётка стеклоочистителя снять и установить, Колодки передние замена, Стойки стабилизатора передние замена

Сервисное обращение


29 июня 2025 • Пробег 95 000 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

Сервисное обращение

19 августа 2025 • Пробег 95 000 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 95 000 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

17 сентября 2024 года

Пробег: 78 859 км

Действителен: До 17 сентября 2026 года

Номер диагностической карты: 104251072401650

1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть
штрафы на
сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 22 октября 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810578251022128062

Дата происшествия: 19 октября 2025 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

[Ещё найдено 3 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможенное оформление: Отсутствует

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (29.10.2021)

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 18 марта 2022 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"

Причины отзыва: На автомобилях Volkswagen, выпущенных в определённый период, функции мобильных онлайн-служб не всегда могут быть доступны в полном объёме.

Работы и рекомендации: На автомобилях, на которые распространяется действие сервисного мероприятия, будет обновлено ПО блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.